



EnableはHigh一定で使う

外部入力無しで100kHz設定

Decayは外部入力無しでNormalモード0%

M端子が未接続→2相励磁のまま

印刷色 ()		製品番号 又は型式	
材質: 寸法	処理: 加工	記号	図名 ()
尺 度	設 計	写 真	図 番 又 は 製 品 番
検 査	認 可	承認	